

龙岩市永定区中医院整体迁建项目竣工环境保护验收其他 需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目初步设计阶段已将综合废水、噪声防治等方面纳入后续工作计划要求内，涉及的环境保护设施主要有埋地式二级生化处理设施、次氯酸钠无动力污水处理消毒装置、危废间等，均在建设过程中得到落实，且符合环境保护设计规范的要求，并编制了环境保护篇章，基本落实了防治污染和生态破坏的措施，环境保护设施投资约 594 万元。

1.2 施工简况

龙岩市永定区中医院将环境保护设施一并在施工期中建设完成，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，严格执行环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施，保证了环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的“三同时”原则。

1.3 验收过程简况

龙岩市永定区中医院新建急诊大楼、门诊大楼、病房大楼、医技大楼及停车场、道路等配套设施工程，设计床位数 400 张，实际床位数 290 张，职工人数 279 人，其中 5 人住宿，年接待病人数 107822 人次。设有针灸推拿科、儿科、妇产科、急诊科、外科、肛肠科等科室。

龙岩市永定区中医院于 2018 年 6 月委托扬州市集美环境科技有限公司编制了《龙岩市永定区中医院整体迁建项目环境影响报告表》，并于 2019 年 1 月 10 日取得龙岩市生态环境局批复（龙环审[2019]19 号）。2018 年 8 月，龙岩市永定区中医院开始龙岩市永定区中医院整体迁建项目及其配套环保设施的建设，并

于 2022 年 1 月投入试运营。目前主体工程与环保设施均已建设完成，基本实现正常营运，具备建设项目竣工环境保护验收的条件。龙岩市永定区中医院根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关文件规定，自主开展建设项目竣工环境保护验收工作，于 2024 年 3 月委托粤珠环保科技（广东）有限公司进行项目竣工环保验收监测，龙岩市嘉诚环保科技有限公司在此基础上，对项目及环保工程建设情况、污染物排放、环境保护措施、环境管理工作等方面进行调查，编制本项目竣工环境保护验收监测报告表。

为此，龙岩市永定区中医院于 2024 年 5 月 12 日主持召开了龙岩市永定区中医院整体迁建项目竣工环境保护验收会，与会专家、居民代表等现场检查了该项目环保设施的建设与运行情况，并听取了企业对项目环保执行情况和验收监测报告的介绍，审阅了建设单位制定的环境管理制度、验收自查报告等相关资料，经认真讨论，形成验收小组意见：龙岩市永定区中医院整体迁建项目执行了环保“三同时”制度，项目未发生重大变更，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，验收组同意龙岩市永定区中医院整体迁建项目通过验收。项目在竣工验收完成后，应强化环境管理，强化员工环保意识，落实环保制度，确保各类污染物稳定达标排放。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间尚未收到过公众反馈意见和投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

中医院设立专门的环境保护管理机构领导小组，由院长担任小组组长，领导小组下设办公室由各科室和行政成员组成，负责日常事务管理工作和环境管理规章制度的制定，中医院同时配备了专门的环保设施管理人员，对中医院的环境保护实行管理。环保管理人员实行岗位责任制，定期对设备进行检修，保证设备的正常运转。中医院有专人专项管理环保档案，所保管的资料有本中医院所制定的

各项环保规章制度及台账记录，并负责对各部门的环保设施及运行状况进行检查和考核。

中医院目前已制定的环境管理制度有《环境保护管理制度》、《危险废物管理制度》等。

经本次验收后，中医院应进一步补充、完善各项环境管理制度，及环保设施管理制度，以期符合环保的各项法律法规和标准。

(2) 环境风险防范措施

项目主要从事医疗卫生服务，突发环境事件应急预案正在委托编制。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

项目实际建设、运营过程中尚不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

根据环评及其批复要求，项目无需设置大气环境防护距离和卫生防护距离。

2.3 其他措施落实情况

项目实际建设、运营过程中尚不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

项目实际建设内容较为简单，整改工作情况主要集中在提出验收意见后，采取的各项整改工作、具体整改内容、整改时间及整改效果等详见下表。

表 3-1 整改工作情况一览表

序号	验收意见/整改内容	整改工作/整改记录	整改时间	整改效果
1	污水处理站的化学药剂不宜储存在污水处理站操作间，以避免事故的发生。	已按要求将污水处理站的化学药剂单独存放。 	2024.5.28	基本达到环评及其批复要求，符合实际需求

2	建议对危废间地板作防渗漏处理。	已按要求对危废间地板作防渗漏处理。			基本达到环评及其批复要求，符合实际需求
---	-----------------	-------------------	--	--	---------------------

由上表可知，在完善验收意见里提出的几点整改要求后，本项目环境保护设施的建设基本符合环评评价意见和环评批复要求，符合项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

建设单位：龙岩市永定区医院（盖章）

编制日期：2024年05月29日