

福建省福清市盛泽农牧开发有限公司
年饲养荷斯坦奶牛 2100 头项目
阶段性竣工环境保护验收
其他需要说明的事项

福建省福清市盛泽农牧开发有限公司

二〇二五年八月



目 录

1 环保设施设计、施工和验收过程简况	3
1.1 设计简况	3
1.2 施工简况	3
1.3 验收过程简况	3
1.4 公众反馈意见及处理情况	4
2 其他环境保护措施的落实情况	4
2.1 制度措施落实情况	4
2.2 配套措施落实情况	5
2.3 其他措施落实情况	5
3 整改工作情况	5



根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，福建省福州市盛泽农牧开发有限公司（以下简称“我公司”）严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告书和审批部门审批意见等要求对现阶段项目进行竣工环保验收。现将环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况说明如下：

1 环保设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

福建省福州市盛泽农牧开发有限公司年饲养荷斯坦奶牛 2100 头项目（以下简称“本项目”）位于福建省福州市福清市上迳镇山兜村，生产规模为年饲养荷斯坦奶牛 2100 头（为牛群的饲喂、“配种—妊娠—产犊”的犊牛生产过程和“泌乳—干奶—泌乳”的牛奶生产过程），现阶段验收规模为年饲养荷斯坦奶牛 800 头（仅为牛群的饲喂）。

我公司委托中检集团福建创信环保科技有限公司（养殖废水的处理）、福州万腾环境技术咨询有限公司（恶臭废气治理）进行现阶段项目的环保治理设施的设计，将环境保护设施纳入初步设计方案，落实了环境影响报告书中提出的污染防治措施要求。

1.2 施工简况

我公司明确将环境保护设施纳入施工合同，并确保环保设施的建设进度和资金得到及时落实。现阶段项目建设过程中组织实施了环评及批复提出的环保对策措施。

1.3 验收过程简况

由于受疫情因素的影响，现阶段项目于 2023 年 5 月 30 日开工建设，于 2024 年 5 月 30 日完成牛舍构筑物及公配套设施的建设，2024 年 5 月 30 日至 2024 年 8 月 30 日对安装的现阶段生产设备及相关环保设施进行调试，后由于受奶牛市场的波动及市场因素的影响，现阶段项目于 2025 年 05 月 30 日投入阶段性试生产。2025 年 05 月 26 日取得了固定污染源排污登记回执（登记编号：91350181687546391G001Z）。

现阶段项目生产规模为年饲养荷斯坦奶牛 800 头（仅为牛群的饲喂），对应的生产设施跟环保设施已实施完毕，且运行正常，具备环境保护验收的条件。为此，2025 年 2 月，我公司自主开展本项目现阶段的竣工环保验收工作。

我公司根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月 16 日修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）及《建设项目竣工环境保护

验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）有关要求，查阅相关文件和技术资料，对项目现场进行踏勘，在此基础上编制了现阶段项目验收监测方案。随后委托福建山水环境检测有限公司于 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 6 日对现阶段项目的污染源开展现场阶段性验收监测并出具阶段性验收检测报告。



2025 年 8 月初，我公司编制完成《福建省福清市盛泽农牧开发有限公司年饲养荷斯坦奶牛 2100 头项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》。2025 年 8 月 9 日，我公司组织召开现阶段项目的验收会议，参加会议的有福建省福清市盛泽农牧开发有限公司（建设单位及验收监测报告编制单位）、福建山水环境检测有限公司（监测单位）单位代表及特邀 3 名专家（福州市环境科学研究院陈丰高工、福建省石油化学工业设计院李智安高工、中检集团福建创信环保科技有限公司林浩高工），会议成立了验收组。本次阶段性验收为企业自主验收，与会代表听取了验收报告编制单位的介绍，审阅有关材料，现场检查生产及环保设施的运行情况。根据现场检查、审阅有关资料和认真审议并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后，建设项目已落实“三同时”制度、环境影响报告书及其批复提出的环保措施要求，监测结果显示污染物可达标排放，验收组同意现阶段项目通过竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

现阶段项目在施工、阶段性验收期间至今未收到公众反馈意见及投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，实施情况如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环境保护组织机构及规章制度

项目安排专人负责环境保护工作，已制定环境管理制度、环境监测计划等。定期对废水治理设施、废气治理设施及危废仓库等环保设施进行巡检，保证环保设施的正常运行，并采取相应措施以促进环境保护工作。将各类环境管理制度上墙、严格落实环境监测计划等其他环境保护设施。

（2）环境风险防范措施

厂区内配置灭火器、消防栓等风险防范措施。

（3）规范化排污口、监测设施

现阶段项目不涉及废水排放口，废气排放口设置废气排放口标识牌，在处理设施的进、出口开口，设置监测孔，方便监测人员采样。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

不涉及。

（2）防护距离控制及居民搬迁

现阶段项目卫生防护距离内无居民点、医院和学校等环境敏感目标，不涉及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护等内容。

3 整改工作情况

我公司相关环保整改工作情况汇总见表1。

表1 现阶段项目相关整改情况

序号	问题	整改情况	整改时间
1	建设单位应进一步加强环境管理，完善雨污分流，加强污水处理设施及管线的日常巡检、维护更新，加强应急演练，杜绝生产废水事故性排放，确保环境安全。	公司内部根据验收组所提的后续要求，采取相关改进措施，具体如下： ①严格加强生产过程和环保设施的日常管理与维护； ②全面梳理现阶段项目实际所产生的防疫医疗废物类别和数量，并加强防疫医疗废物的日常规范化管理。	2025年8月9日~2025年8月15日
2	按规范做好危险废物贮存间的日常管理、分类收集暂存，强化医疗废物进出库的运行台账的管理及环境管控措施。		
3	待项目养殖规模全面达产，需按规范要求，完善各项环保措施，进行全厂整体竣工环境保护验收。	我公司承诺待项目养殖规模全面达产，需按规范要求，完善各项环保措施，进行全厂整体竣工环境保护验收。	/

福建省福清市盛泽农牧开发有限公司

2025年8月15日